

监理日记

日期: 2015 年 1 月 1 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22.8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	杆站:无. 集电线路:洪池 B2线沟缺. 洪池:支架、组件、电气沟缺整改. 郝口:接地网敷设,支架及组件安装. 参加业主单位及总包对集电线路增补D27号到D21号、C210号到C216号铁塔验收. 西沟:光伏区巡查,箱变干井增补区域横架长度不足,边压快暴露,背拉杆未紧,安排整改,安全情况优. 阳朝:支架、组件安装现场巡查,低压电柜展放铺面,破格检查发现排线不规范.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	郝口班组:能量管理单元接地安装、安装斜拉筋、管埋队、工15人. 郝口班组:支架安装(含横架)3组,组件安装30块,管埋队作业4人. 集电线路:A2线、B2线C线防撞鸟刺安装完成. 管埋队、施工队. 送电线路:华电线路T接现场巡查.管埋队. 阳朝2:散料(组件)108块、组件安装26块.交流电柜敷 设2处W.管埋队、安装人工:32人,电气工14人. 西沟:沟缺:管埋队作业10人.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王强、王强元、刘德文	
记录人: 强		总监(总监代表): 王强	