

监理日记

日期: 2025 年 1 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -3/0°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>电站: 并网前所有厂家人员对设备检查.</p> <p>集电线路: 西沟上塔铁塔 消缺螺栓紧固.</p> <p>泄池: 增补直流电缆沟开挖, 直流电缆线敷设, 现场拉圾清理, 电缆沟缺盖板.</p> <p>郁闷: 直流电缆线敷设, 支架及组件消缺.</p> <p>巡视检查西沟 A5 支架安装, 下午参加阳朔厂家对阳朔并网前箱变排查.</p> <p>阳朔: 光伏基础查 箱变 3# 4# 区域少数横条螺栓未紧, 横条连接距离过大, 安排整改. 安全情况优.</p> <p>阳朔: 支架组件安装现场巡检, 阳朔发现局部组件安装有底角斜撑螺栓, 抱箍不紧固等,</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>阳朔: 直流电缆敷设 0.17 MW, 接地装置安装 0.36 MW.</p> <p>现场管理人员 3 人, 作业人员 40 人.</p> <p>泄池班组: 消缺, 管理 3 人, 工人 3 人.</p> <p>西沟班组: 支架安装(含横条) 15 组, 敷料(组件) 648 块.</p> <p>组件安装 310 块. 接地装置安装 0.2 MW.</p> <p>管理 1 人, 施工员 50 人.</p> <p>阳朔工: 直流电缆敷设 0.38 MW, 接地装置安装 0.6 MW.</p> <p>管理 2 人, 安装工人 32 人, 电气员 10 人.</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金、王冲、王强元、刘坤文	
记录人:	王孝金	总监(总监代表): 王孝金