

监理日记

日期: 2015 年 1 月 8 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -4~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	抵达: 并网前所有厂家人员对设备检查。 集电线路: 无施工。 洪池: 安装主梁拉梯, 支梁、组件、电气消缺整改。 太阳: 直流电缆线敷设, 支架及组件安装。 阳朝 213 箱变事故油池制 因华电风电修建物道路把光伏区上塔光路挖断, 旁站恢复, 整理会议纪要。 西沟光伏区化直 箱变 33 井区塔多数组件安装不平整, 安排整改, 安全情况优。 阳朝: 逆变器、组件安装、防电检查, 直流电缆展放穿管敷设检查。 逆变器安装、电缆头制作检查。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 太阳组: 组件安装 260 块, 直流电缆敷设 0.28MW。 直流电缆敷设(黑红各 300 米), 管理 3 人, 作业人员 40 人。 洪池班组: 安装斜拉梯、消缺, 管理 3 人, 工人 8 人。 西沟 2 班组: 架安装(含檩条) 12 组, 散料(组件) 180 块, 组件安装 260 块, 管理 1 人, 施工人员 47 人。 阳朝 2 班组: 直流电缆敷设 0.1MW, 交流电缆头制作 4 个。 管理 2 人, 安装 3 人, 电工 10 人。 箱站: 消缺, 管理 2 人。 集电线路: 无施工。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王哲, 王平, 王登元, 刘德文	
记录人:	总监(总监代表): 王哲	