

监理日记

日期: 2025 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12-24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查洪池及升压站现场 洪池30、31区大风天气后检查前后斜撑是否脱落,未发现脱落现象. 参加建设单位、监理单位及运维单位组织对升压站检查通知单问题整改项. 下发监理通知单-203(东坪14、15、16、17、18、19复验), 监理通知单-204(洪池28、30区复验), 监理通知单-205(集电线路进站高压电缆), 会议纪要-113 编制整理监理资料				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="293 1055 410 1084">承包单位</th><th data-bbox="871 1061 1075 1095">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="260 1220 410 1337"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="456 1106 1505 1538"> 升压站管理人员2人,施工人员2人.西沟管理人员1人,施工人员2人.洪池管理 人员2人,施工2人.视频监控管理人员1人,施工人员2人.阳朝管理 人员1人,施工人员2人. 升压站:站内除草.各站内请缺完成反验发. 西沟及阳朝光伏区复查,问题请缺整改. 视频监控:升压站调试. 洪池光伏区复查,问题请缺整改. </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人,施工人员2人.西沟管理人员1人,施工人员2人.洪池管理 人员2人,施工2人.视频监控管理人员1人,施工人员2人.阳朝管理 人员1人,施工人员2人. 升压站:站内除草.各站内请缺完成反验发. 西沟及阳朝光伏区复查,问题请缺整改. 视频监控:升压站调试. 洪池光伏区复查,问题请缺整改.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员2人,施工人员2人.西沟管理人员1人,施工人员2人.洪池管理 人员2人,施工2人.视频监控管理人员1人,施工人员2人.阳朝管理 人员1人,施工人员2人. 升压站:站内除草.各站内请缺完成反验发. 西沟及阳朝光伏区复查,问题请缺整改. 视频监控:升压站调试. 洪池光伏区复查,问题请缺整改.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王孝金 王励				
记录人: 王励	总监(总监代表): 王孝金				