

监理日记

日期: 2025 年 4 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15-23°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 监理单位	巡视检查新阳朝、升升压站光伏场区、 参加监理单位、运维单位组织对已发的通知单消缺整改项一起检查。 巡视检查阳朝2地块站旁箱变围栏，发现围栏油漆脱落，防火责任人未粘贴明确，箱变基础防腐漆脱落等问题。		
施工情况 施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员以，施工人以。西沟管理人员以，施工人以。洪池管理人员以，施工人以。视频监控管理人员以。阳朝管理人员以，施工人以。 升压站：电气消缺整改。 西沟及阳朝光伏区复查问题消缺整改。 视频监控：升压站调试。 洪池光伏区复查问题消缺整改。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员	王春金，王励。		
记录人：王励。	总监（总监代表）：王春金		