

监理日记

日期: 2025 年 4 月 27 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 11-25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟光伏区及升压站现场 陪同业主及总包一起巡查进场通道修复及AB箱变现场协商护坡方案 为光伏区逆变器问题清单汇总整理 检查施工过程资料, 编制整理监理资料.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员以, 施工人员以. 西沟管理人员以, 施工以. 洪池管理以, 施工以. 视频监控管理以. 阳朝管理以, 施工以. 升压站: 电气消缺整改, 站内除草 西沟及阳朝光伏区复查问题消缺整改. 视频监控: 升压站调试, 洪池光伏区复查问题消缺整改 所有光伏区技术人员检查逆变器组串接入情况及容量.
其它事项	无.	
本日现场监理人员		王芳金, 王励.
记录人: 王励.		总监 (总监代表): 王芳金