

监理日记

日期: 2025 年 4 月 5 日

天气: 阴.

星期: 六

气温: 11-21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟光伏区现场。 西沟2地块因与华电冲突部分后续安装组串质量检查^{发现}组串间接地未安装, 组串间接地未安装, 槽条过短导致边压块不受力。 检查施工过程资料, 施工资料签收。 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员 2 人, 施工人员 2 人。西沟管理 1 人, 施工 2 人。洪池管理 1 人, 施工 2 人。郝口管理 1 人, 施工 2 人。视频监控管理 1 人, 施工 4 人。 升压站: 升压站局部水平接地板沟槽人工开挖。 西沟、洪池、郝口支架及组件缺失整改。 视频监控: 洪池调试。 东坪: 缺失整改。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王孝金、王师。	
记录人: 王师		总监 (总监代表): 王孝金	