

监理日记

日期: 2025 年 4 月 9 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 11-26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟光伏区现场。 西沟2地块消缺整改现场巡查。 施工资料签收, 检查施工过程资料。 监理资料自查完善, 编制整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 升压站管理以, 施工人及以, 西沟管理以, 施工以, 场地管理以, 施工以, 部门管理以, 施工以, 视频监控管理以, 施工以。 升压站: 安全等检查, 暂停所有消缺整改工作。 西沟: 支架及组件消缺整改。 视频监控: 西沟控制箱安装, 阴棚视频监控基础二次落砂。 东郊: 除草及消缺整改。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金, 王劭。
记录人: 王劭。		总监 (总监代表): 王孝金