

监理日记

日期: 2025 年 5 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14-23℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查西沟光伏区及东郊光伏区。 东郊光伏区组串间套管固定不规范,已督促施工单位整改。 因基本表式更换,监理资料重新制作。旁站记录表制作 过程资料审核签字盖章 协助业主单位整理平陆项目前期手续资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员,施工队。西沟管理人员,施工队。东郊管理 人员,施工队。视频监控管理人员。阳朝管理人员,施工队。 升压站:电气缺陷整改。 视频监控:设备暂不施工。 东郊光伏区缺陷整改组串间平方线套管固定 西沟光伏区增加口组材料制作。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王发金, 王功。
记录人: 王功。		总监 (总监代表): 王发金