

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3~8℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

开压站: 次级线接地线、水泵房预留接地安装, 线缆挂标识牌。
水泵房消防设备安装, 西侧护坡美缝, 北侧护坡砌石美缝,
西侧光伏区巡视检查支架及组件安装。

西侧区: 3#方阵安装组件, 1#地块横条安装, 1#地块斜梁不平斜撑不
符合设计要求, 现场要求立即整改。巡视检查现场情况良。

东郊: 14#区域桩基浇筑前站, 设计混凝土强度C30, 坍落度180mm正负20
mm, 现场见证制作试块标准养护试件各一组, 测试坍落度两次分别
为178mm, 186mm, 符合要求。

验收 9#、12#、15#箱变基础圈梁及梁板。

巡视现场施工情况良。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

东郊地块: 9#、12#、15#箱变基础圈梁初验完成。

箱变基础圈梁、梁板浇筑累计完成为: 浇筑54个, 支架
安装16组。

西侧光伏区: 对支架安装中发现问题进行整改, 3#方阵支架安装
支架安装35组, 组件安装78块, 箱变吊装就位累计完成
3台, 完成率37.5%, 支架安装统计有误, 部分支架未安装檩条,
现重新统计已安装成组支架为35组, 另有12组未安装檩条。

东郊光伏区: 场区道路修筑 20米。

开压站: 水泵房消防设备安装, 西侧护坡砌石后美缝完成, 北侧护
坡砌石美缝, 主变油池铁篦子制作安装。

次级电缆接地线, 母线桥安装 35KV 开关柜做常规试验。

		一次电缆防火封塔, 电缆挂标识牌, 母线桥安装完成, 二次电缆接地线, 水承管环境的接地. 送出线路: 暂无工作面, 正在积极协调. 集电线路: C4, C5 支模, AB44 基坑开挖完成 70%. 现场人员配置情况: 东郊: 管理 7 人, 排班 1 人, 安装工 7 人, 箱变 1 人, 浇筑 1 人, 装载机 2 台, 履带式潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台. 西郊地块: 管理 5 人, 散料 13 人, 安装工 15 人, 挖机 4 人, 装载机 1 台, 包卸吊 1 台. 阳南地块: 管理 2 人, 清表工 8 人, 装载机 1 台. 拆压站: 改组管理 6 人, 土建施工 20 人, 电气人员 12 人, 送出线路 2 人. 塔吊组: 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台, 铲车 1 台, 挖机 1 台. 集电线路: 改组管理 4 人, 施工队一队 14 人, 二队 11 人, 三队 7 人, 振捣棒 2 台.
其它事项	西郊: 因道路问题组件运输车辆无法通行. 因无新地块, 故泵、引孔及浇筑工作停止.	
本日现场监理人员		王孝金, 王孙, 白似武, 王登元
记录人: 模		总监 (总监代表): 黄