

监理日记 ()

日期: 2023 年 8 月 29 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17~27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 东郊区域: 检查孔深、孔径符合设计要求, 旁站桩孔浇筑, 填写旁站记录, 检查进场块石、钢筋材料, 符合要求, 同意投入使用。 2. 开压站区域: 验收主变房片墙 3. 米高度柱及 4. 15 米出线构架、避雷器、PI 基础钢筋、模板, 符合设计要求, 旁站浇筑, 填写旁站记录。 3. 验收送出线路, G2、G15 塔基钢筋模板, 符合设计要求, 旁站浇筑, 填写旁站记录。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东郊区域: 引孔 40 孔, 放泵 420 个, 浇筑 120 个, 经实测, 孔径及孔深偏差符合规范要求。 通沟地块: 引孔 80 孔, 场区新确定道路, 修路 100 米, 今日清表 50 亩。 开压站: 地基处理成桩 200 根, 片墙地上 3.8 米构造柱支模安装完成 100%, 片墙地上 3.8 米构造柱浇筑完成 100%, GIS 基础钢筋绑扎完成 100%, 出线架构间隔避雷器、PI 基础浇筑完成 100%, 一次轮、主变中性点, 35KV 管母基础开挖完成 100%, 垫层浇筑完成 100%。 送出线路: 青贝塔协调, G2 浇筑完成 100%, G15 浇筑完成 100%, G22 掘挖完成 100%。 施工设备: 引孔机 6 台, 挖机 5 台, 打桩机 1 台, 布网机 2 台, 装载机 2 台, 自卸车 2 辆, 钢筋切断机 1 台, 钢筋弯曲机 3 台, 钢筋调直切断机 1 台, 筛沙机 1 台。
其它事项	集电及送出线路塔基位置的青贝协调。	
本日现场监理人员	白化武, 王予力, 朱号兵	
记录人: 李	总监 (总监代表): 黄永革	