## 监理日志()

日期: 2024年 09 月 01 日 天气: \_\_\_\_ 晴\_\_\_

星期: \_\_日\_\_\_ 气温: \_28~~18℃\_

工程名称: 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

1、尖草坪区赵家山项目,机械设备 16 台,组件累计安装 18360 块(累计完成68.5%); 今日早晨下雨,地面泥泞,上午直流侧无人施工;下午一期西侧 4 人檩条连接件补螺栓直流电缆敷设,二期杏树南侧 4 人组件安装夹具;交流侧电缆敷设11 人;二期现场实际进度比较计划工期滞后,要求施工单位合理安排加快施工进度;组件夹具到场,巡视现场发现交流电缆沟槽转弯处直角弯偏小,已要求施工单位进行整改。

- 2、尖草坪区广立一期二期质量问题整改、准备验收。
- 3、交城养殖接入方案提交资料审核中,图纸修改中,管桩材料准备。晋中物流园工商业: 1#、3#、10#号厂房屋顶加固,接地扁铁刷黄绿漆敷设焊接防腐;箱变基础施工,今日到场交流电缆 2999 米(累计 2999 米),对交流电缆进行检查,资料齐全,包装完好,尺寸符合要求。
  - 4、各施工现场未发现安全隐患,安全在可控范围之内。

施情况	施工单位	施工内容及进度
		施工人员: 晋中物流园工商业 14 人 ; 尖草坪区现场施工 19 人。
	通号工程	施工部位:
	局集团城	1、太原市 17 万 KW 项目, 晋源区(户用): 安装完成 69 户, 并网
	建工程有	69 户,并网 2.74MW。
	限公司	今日工作:交城接入方案提交资料审核中,图纸修改中,管桩材料准
		备。晋中物流园工商业:厂房加固,接地扁铁刷漆敷设焊接防腐,箱
		变基础施工,交流电缆到场。
		2、太原市尖草坪区, (户用): 安装完成11户,并网11户,并网
		0.446MW, 广立二期完成并网 2.82MW, 一期混凝土屋顶并网 0.414MW。
		今日工作: 户用问题整改。
		工商业(累计获取资源约 21MW):

监 理 工

作情

况

		今日工作:广立一期二期质量问题整改、准备验收。尖草坪区赵家山
		项目交流、直流电缆敷设,组件夹具安装,檩条连接件螺栓补加。
其他		
事项		
本日现场监理工作		陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
人员		
记录人: 李建廷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 高立标