

监理日志（ ）

日期：2023 年 07 月 20 日

天气：多云

星期：四

气温：15—34℃

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料； 2、检查集义村、新铺村试安装支架，发现部分支架平整度不符合要求、焊接不到位、基础与基础的间距合图纸不符，要求整改，后续不得出现此类问题； 3、现场施工人员安全帽、安全带没有佩戴、临时用电无分配电箱和开关箱，安全不到位，要求尽快整改；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：8 人 。 施工部位：集义村、新铺村支架试安装。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	

记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
--------	-------------------------