

监理日志（ ）

日期：2023 年 07 月 26 日

天气：多云

星期：三

气温：15—34℃

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料； 2、检查晋源东平村试安装支架，发现部分焊接处表面未处理就进行防腐处理、部分螺栓紧固不到位、支架斜梁于斜梁高差不在一个平面上。 3、临时用电不规范，没有使用三级配电箱。 4、现场要求总包对所出现的问题进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：8 人 。 施工部位：晋源东平村试安装支架。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	