监理日志()

日期: <u>2024</u>年 <u>08</u>月 <u>11</u>日

记录人: 刘晨瑞

天气:<u>多云</u>

气温: <u>17~29℃</u> 三层顶公东式来优发电顶目 星期: <u>日</u>

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目		
监理工作情况	1、监理人员对王答村、杨李青桩基施工进行巡检。	
	2、监理人员对铁路东 35KV 开关站主变基础钢筋绑扎、SVG、电抗器、雨水调节池、事故油池、	
	2#避雷针基础验槽进行巡检。	
	3、监理人员对铁路东 35KV 开关站主变基础混凝土浇筑进行旁站。	
	4、与总包单位一起对河图管业进场的桥架进行检查,其尺寸、镀锌层厚度符合要求。	
	5、监理人员对东北坊大棚、东南坊大棚、恒通养殖户用组件安装进行巡检。	
	6、监理人员对东南坊大棚外线施工、北录树三期外线交流电缆敷设、河图管业检修通道安装进	
	行巡检.	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	施工人员:清徐县户用 4 人,大棚 110 人。施工部位: 闫村户用消缺。北录树二期: 直流侧: 1、2#地块支架拼装累计完成 100%,组件安装完成 100%;3#地块支架累计完成 100%,光伏板安装 100%;新 4#、5#地块打桩完成 100%,支架完成 100%,组件安装 100%。交流侧:架空线缆施工完成 100%,变压器施工 100%,环网柜施工 100%,电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚:直流侧:1#地块开始打桩完成 100%,支架安装 100%,组件安装 100%,10#地块支架拼装累计完成 100%,组件安装 100%。交流侧:架空线缆施工完成 80%,变压器施工 90%,环网柜施工 80%,进行交流电缆施工。闫家营一期大棚:直流侧:打桩完成 42.5%,支架安装累计完成 42.5%,组件安装完成 53%。交流侧:未施工。闫家营二期大棚:直流侧:打桩完成 100%,支架拼装累计完成 100%;组件安装 100%,正在接直流线。交流侧:架空线缆施工完成 100%,变压器施工 100%,正在接直流线。交流侧:架空线缆施工完成 100%,变压器施工 100%,正在接直流线。交流侧:架空线缆施工完成 100%,变压器施工 100%,环网柜施工 100%,电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊猪棚:组件安装 100 块,逆变器 4 台,汇流箱 3 台。东北坊牛棚:组件安装 150 块。恒通牛棚:组件安装 50 块。晋丰庄园:钢桁架安装 22 榀。碱厂营村牛棚:安装 10 榀。北录树三期 7700 ㎡厂房:交流侧:立杆完成 100%。华晋检侧站厂房:交流侧:变压器安装 85%(9#厂房立杆位置需费用)。侯家寨:支架安装完成 100%;组件安装完成 100%;逆变器安装完成 100%。铁路东 (35kw):逆变器安装完成 98%,因一支施工队未入场,剩余逆变器未安装。
其他 事项 张闫村恒通养殖大棚 585W 组件到货 1440 块		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):徐耀生