监理日志()

日期: 2024年 09月 13日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18~27℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理

工

作

情

- 1、监理人员对富鑫养殖、恒通养殖支架焊接、檩条、组件安装进行检查。
- 2、监理人员对王答一期大棚支架柱头焊接、焊渣清理进行检查。
- 3、与总包单位一起对富鑫养殖进场的组件进行检查。
- 4、监理人员对 35KV 开关站 SVG 基础灰土回填、主变油池钢筋绑扎、支护钢板桩拆除进行巡检。
- 5、陪同业主领导对 35KV 开关站进行检查。
- 6、监理人员对南郜围栏基础砼浇筑进行检查。

| 况 | | |
|-----|-------|---|
| | | 仓业主会议室召开监理例会。 |
| | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | | 施工人员:清徐县户用 5 人,大棚 204 人。 |
| | | 施工部位:柳杜乡西宁安村外线队伍开工。集义乡史家社外线队伍挂外线。北录 |
| | | 树二期:直流侧:1、2#地块支架拼装累计完成100%,组件安装完成100%;3#地 |
| | | 块支架累计完成 100%, 光伏板安装 100%; 新 4#、5#地块打桩完成 100%, 支架完 |
| | | 成 100%, 组件安装 100%。交流侧: 架空线缆施工完成 100%, 变压器施工 100%, |
| | | 环网柜施工 100%; 电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚: 直流侧: 1#地块 |
| | | 开始打桩完成 100%, 支架安装 100%, 组件安装 100%; 10#地块支架拼装累计完成 |
| | | 100%,组件安装100%。交流侧:架空线缆施工完成100%,变压器施工100%,环 |
| | | 网柜施工 100%。闫家营一期大棚:直流侧:打桩完成 100%,支架安装累计完成 |
| | | 46.8%(55套),组件安装完成53%。交流侧:架设台变线杆。闫家营二期大棚: |
| | | 直流侧:打桩完成100%,支架拼装累计完成100%;组件安装100%,正在接直流 |
| | 通号工程局 | 线。交流侧:架空线缆施工完成100%,变压器施工100%,环网柜施工100%。东 |
| | 集团城建工 | 南坊猪棚: 直流测: 打桩完成 100%, 支架完成 95%, 组件完成 95%。交流测: 敷 |
| | 程有限公司 | 设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚:直流测:打桩完成 100%,支架完 |
| | | 成 100%, 组件安装 100%。交流测:交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒 |
| | | 通牛棚: 直流测: 打桩完成 86%, 支架完成 32% (18 榀), 585 组件安装 2% (150 |
| | | 块)。小武村晋丰庄园:直流测:打桩完成100%,支架完成100%,组件安装6%。 |
| | | 碱厂营村牛棚: 直流测: 打桩完成 100%, 支架完成 97.2%。组件完成 70.1% (200 |
| | | 块)。交流测:架设线杆60%,箱式变压器基础完成100%,交流电缆完成19.8% |
| | | (1000m)。上闫村富鑫养殖:直流测:打桩完成 100%,支架制作 53%(安装 10 |
| | | 榀)。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖:直流测:打桩完成 40%。杨李青鑫润养 |
| | | 殖: 直流侧: 桩基施工 94%。北东社国万、壮富园养殖: 直流侧: 桩基施工 20% |
| | | (160 根),支架制作25 榀。王答乡一期:直流测:打桩完成100%。支架完成 |
| | | 17%(50)。北录树三期 7700 m²厂房:交流侧:立杆完成 100%。华晋检侧站厂房: |
| | | 交流侧:变压器安装 85%(9#厂房立杆位置需费用)。侯家寨:支架安装完成 100%; |
| | | 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%。铁路东(35kw): 逆变器安装完 |
| | | 成 98%, 因一支施工队未入场, 剩余逆变器未安装。 |
| 其 他 | | |

其 他 事 项

| 本日现场监理人员 | 黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 |
|----------|-------------------------|
| 记录人: 刘晨瑞 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):徐耀生 |