

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 9 日

星期： 日

天气：多云

气温：27-35℃

工程名称：大陆汽车电子（连云港）有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流电缆敷设，发现有 1 处电缆外皮破损，要求包扎。 2、现场检查组件安装，发现 1 处边压块塑翼螺母未卡住檩条，现场要求整改。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、支架檩条安装 2、组件安装 3、交流电缆敷设 施工人员 6 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：朱友军

