

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 13 日

天气：阵雨

星期：四

气温：26-33℃

工程名称：大陆汽车电子（连云港）有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查组件安装，有 2 处压块未卡住檩条，现场要求整改。 2、检查支架接地线连接，检查扁铁切割部位刷漆情况。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽，穿反光背心。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、组件安装 2、支架接地线安装 3、导泥夹安装 4、垃圾清理 施工人员 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	南玉荣	
记 录 人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	