

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 11 日

天气：晴

星期：五

工程名称：京能科技圣美（二期）1.53402MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同业主领导对现场进行巡视检查，发现水泥屋面支架安装工艺较差，部分支架歪曲，平整度差，已下发监理通知单要求整改 2、钢结构加固进行安全检查，安全措施到位，符合要求 3、对到场夹具进行检验	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏丰辉电力建设有限公司	一、 彩钢瓦厂房结构加固 二、 宿舍水泥屋顶：光伏支架安装
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员12人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王道春
记录人： 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明