

# 监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 9 日

天气：晴

星期：三

工程名称：京能科技圣美（二期）1.53402MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、混凝土配重块拆模进行外观检查，未发现蜂窝麻面现象，现场口头通知浇水养护 2、对浇筑完成的混凝土配重块进行尺寸检查，主要对预埋件进行复核 3、钢结构加固进行巡视检查，安全措施到位，未发现问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	一、 彩钢瓦厂房结构加固 二、宿舍水泥屋顶配重块养护、拆模
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员12人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王道春	
记 录 人： 王 道 春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	