监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 3 日

天气：晴

星期：五

气温：14-30℃

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间屋面导轨安装。 2、发现 1 处夹具与导轨未贴合，现场要求整改。 3、要求施工单位清理屋面施工垃圾。 4、资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、生产车间屋面导轨安装 施工人数 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	