

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 28 日
星期：二

天气：晴
气温：5-17℃

工程名称:均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查仓库屋面组件安装，发现一方阵偏差较大，现场要求整改。 2、到场箱变外观及合格证。 3、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站箱变就位。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、仓库屋面组件安装 2、箱变就位 3、停车场起砖 施工人数 18 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：