

监 理 日 志

日期：2023 年 09月11日

星期：一

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：多云

气温：24~31℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查支架安装质量，符合设计及规范要求。检查接地圆钢刷漆情况。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩84拖共1008个安装90%，光伏支架安装完成70%。	
	材料进场情况：	逆变器到货6台

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/11
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片			
描述	支架安装	接地圆钢刷黄绿漆	