

监 理 日 志

日期：2023 年 09月06日

星期：三

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：多云

气温：25～29℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查光伏基础水泥墩、接地圆钢、角铁材料规格质量，符合设计及规范要求。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩84拖共1008个，光伏支架吊装至屋面散料。	
	材料进场情况： 逆变器到货6台	

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/06
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片	 		
描述	业主现场巡视	第一次监理例会	
现场照片	 		
描述	光伏支架基础水泥墩进场卸货	接地圆钢和逆变器角铁进场	