

# 监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 11 日

天气：阴

星期：一

气温：18-27℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#屋面检修通道安装。 2、检查 1#屋面支架螺丝紧固。 3、确认 1#屋面采光带防护网到场时间。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、1#屋面支架安装 2、3#、2#屋面检修通道安装  施工人数 19 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	