

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 15 日

天气：晴

星期：五

气温：15-30℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#屋面组件及检修通道安装。 2、检查 2#屋面组件安装。 3、检查逆变器支架焊接部位刷漆做防腐。 4、检查 1#水泥屋面基础放线定位。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、3#屋面组件及检修通道安装 2、2#屋面组件安装 3、1#办公楼水泥屋面基础放线定位 施工人数 19 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：