

# 监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 18 日

天气：阴

星期：一

气温：14-28℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                     |                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查 1#屋面组件及检修通道安装。<br>2、检查 2#屋面逆变器支架及逆变器安装。<br>3、检查组件跨接线 MC4 接头制作。<br>4、确认 1#配电房电缆路径。<br>5、监理资料整理。 |                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                | 施工内容及进度                                                                   |
|                            | 浙江西子联合工程有限公司                                                                                        | 1、配电房交流电缆桥架安装<br>2、1#、2#屋面组件安装<br>3、检修通道及电缆桥架安装<br><br>施工人数 19 人，管理人员 1 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                     |                                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                     | 南玉荣                                                                       |
| 记录人：南玉荣                    |                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                      |