监理日志

日期: _2023_年_10_月_9日 天气: <u>阴</u>__ 气温: <u>7-18℃</u>

星期: _一 气温: 工程名称: 安川电机(沈阳)有限公司 2842. 4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

工程名称:安川电机(沈阳)有限公司 2842. 4kWp 屋顶分布式光伏电站项目			
监理工作情况	 1、检查各屋面直流电缆桥架安装固定。 2、确认增补支架及直流电缆到场时间。 3、催促施工单位尽快安排清洗水管到场。 4、要求施工人员正确佩戴安全帽。 5、监理资料整理。 		
	施工单位		施工内容及进度
施工情况	浙江西子联 合工程有限 公司	2、1#屋 3、施工	面直流电缆桥架盖板安装 面桥架盖板安装 垃圾清理 数13人,管理人员1人
其它事项			
本日现场监理人员(南玉荣			
			总监理工程师/总监理工程师代表(签字):