监 理 日 志

工程名称: 京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期		年 <u>10</u> 月 <u>06</u>	_日星期 <u>五</u>	气候	多云	气温	16-23℃
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上					材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态:管理3人,施工人员14人							
施工机械动态:无							
施工部位进度情况	进 度 查验平台组件安装,运维水管安装						
监 理 今 作	1、现场巡视检查现场安全情况及质量2、现场巡视检查现场安全情况及质量2、						
	件杂货铺屋面支架安装 100%,检修通道完成 100%,逆变器安装完成 100%,桥						
	架安装完成 90%,直流电缆放线完成约 100%,运维水管安装 90%,电缆穿管完						
	成 100%,交流电缆安装完成 80%,一号车间屋面运维通道安装 100%,逆变器安						
	 装完成 100%, 桥架安装完成 95%, 运维水管安装完成 80%, 组件安装约完成 100%,						
	直流电缆敷设 90%,交流电缆敷设 80%,2 号车间屋面运维通道安装 100%,逆变						
	 器安装完成 100%,桥架安装完成 80%,运维水管安装完成 60%,交流电缆敷设 						
	80%,组件约安装完成 100%,查验平台屋面运维通道安装 100%,组件安装完成						
	90%,水管安装 80%,桥架安装 90%						
检查发现 的问题及 处理措施, 意见、结果							
协调内容 或其他							
记录人		苏航		Ė	总监签阅		