

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 18 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26℃ - 32℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 光伏车棚基础开挖巡视检查. 2. 屋顶彩钢瓦除锈. 喷漆. 巡视检查. 3. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 光伏车棚基础开挖. 2. 屋顶彩钢瓦除锈. 喷漆.
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵旭超



监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27℃ - 33℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 光伏车棚基础开挖巡视检查。 2. 屋顶彩钢瓦除锈喷漆巡视检查。 3. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 光伏车棚基础开挖。 2. 屋顶彩钢瓦除锈、喷漆。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵旭超



监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25℃ - 30℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 光伏车棚基础开挖巡视检查. 2. 屋顶彩钢瓦除锈、喷漆巡视检查. 3. 安全文明施工施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 光伏车棚取台基础开挖 2. 屋顶彩钢瓦除锈、喷漆.
其它事项	无.	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵旭超



监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 21-23 日

天气: 中雨

星期: 四.五.六

气温: 18℃ - 26℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理资料整理编制. 报审, 上传云平台.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	因雨停工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵超超.

