

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 28 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 15 °C - 24 °C

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 屋面支架、组件安装巡查。 2. 屋面直流电缆敷设验收。 3. 安全文明施工巡查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 水泥屋面支架、组件安装。 2. 彩钢瓦屋面直流电缆敷设。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王华
记录人: 王华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王华



监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 11 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 16℃ - 22℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 水泥屋面支架、组件安装巡查。 2. 屋面直流电缆、桥架安装检查。 3. 安全文明施工巡查检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 水泥屋面支架、组件安装。 2. 屋面直流电缆、桥架安装。
其它事项	无	
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵伟



监 理 日 志




日期: 2022 年 10 月 30 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 14℃ - 24℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 主梁电缆. 桥架敷设工程. 2. 支架. 组件安装验收检查. 3. 组件吊装旁站.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 屋面直埋电缆. 桥架敷设 2. 水泥屋面支架. 组件安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 



监 理 日 志

日期: 2025 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 16℃ - 26℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 直流电缆、桥架敷设检验。 2. 支架、组件安装巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 水泥屋面支架、组件安装。 2. 直流电缆、桥架敷设。
其它事项	无	
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵伟	



监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 18℃ - 26℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 水泥屋面支架、组件安装巡检检查。 2. 彩钢瓦屋面支架安装巡检检查。 3. 安全文明施工巡检检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 水泥屋面支架、组件安装。 2. 彩钢瓦屋面支架安装。
其它事项	无	
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵伟



监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 16℃ - 24℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 逆变器侧电缆头制做检查。 2. 屋面支架、组件安装巡检检查	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 水泥屋面支架组件安装。 2. 逆变器电缆头制做、接线(交流侧)
其它事项	无	
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵伟	



监 理 日 志


日期: 2017 年 11 月 3 日

天气: _____

星期: 五

气温: _____ °C - _____ °C

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 水泥屋面支架、组件安装验收。 2. 逆变器侧电缆头制做验收。 3. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 逆变器电缆头制做、接线(交流侧) 2. 水泥屋面、支架组件安装。
其它事项	无	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 