

监 理 日 志

日期: 2020 年 11 月 18 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12℃ - 20℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 屋面组件安装. 组串巡视检查. 2. 屋面运维. 采光格栅安装巡视检查. 3. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 彩钢瓦屋面组件安装. 2. 彩钢瓦屋面运维. 采光格栅安装. 3. 彩钢瓦屋面组件组串.
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙旭超



监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 19 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 12℃ - 22℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 组件安装、组件巡视检查。 2. 支架格栅安装巡视检查。 3. 安全文明施工巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 彩钢瓦屋面组件安装、组件。 2. 彩钢瓦屋面运维、采光格栅安装。 3. 桥架盖板安装。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王成



监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 20 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 14℃ - 20℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 组件安装、组串巡视检查。 2. 逆变器安装、接线旁站。 3. 采光格栅板安装巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 彩钢瓦屋顶组件组串。 2. 逆变器接线、测试。 3. 采光格栅板安装。
其它事项	无	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 



监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10℃ - 20℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 组件组串巡视检查。 2. 格栅板安装巡视检查。 3. 接地网敷设巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 组件组串调整。 2. 格栅板安装。 3. 接地扁铁敷设。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟



监 理 日 志

日期: 2017 年 11 月 2 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12℃ - 22℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 采光格栅安装巡视检查. 2. 接地网敷设巡视检查. 3. 防雷及明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 采光格栅安装. 2. 接地扁铁敷设.
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟



监 理 日 志


日期: 2015 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8℃ - 16℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 运维. 采光格栅安装巡视检查 2. 接地环网敷设巡视检查 3. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 运维. 采光格栅安装. 2. 接地环网敷设.
其它事项	无	
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 



监 理 日 志


日期: 2022 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10℃ - 16℃

工程名称: 上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 运维. 车光格栅安装巡视检查. 2. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1. 运维. 车光格栅安装. 2. 现场整改消缺.
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	

