

监 理 日 志


日期：2023 年 11 月 20 日

天气：晴

星期：一

温度：7/20℃

工程名称：常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全检查。 2、查看储能设备基础边框圈梁支模和钢筋绑扎准备情况。 3、整理监理日志和前期策划文件等。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 盈 达 电 力 建 设 有 限 公 司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对储能设备基础边框圈梁进行支模和钢筋绑扎准备，完成约 60%。 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人。振捣棒一根。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 