

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 04 日

天气：晴

星期：一

温度：3/13℃

工程名称：常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看现场基础的电缆沟盖板安装情况。查看基础基坑的积水情况。 3、与业主沟通后续的施工进度安排事宜。 4、整理监理日志和旁站记录等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南盈达电力建设有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对基础的电缆沟盖板进行安装，完成。 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人。振捣棒一根，焊机一台，叉车一辆。
其它事项	无	
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平	