

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 12 日
星期：__

天气：晴
温度：35-19℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，站班会安全技术交底。 4、检查支架安装的质量，由于支架基础不是长方型所以檩条安装不上， 5、总包单位在全力沟通尽快解决以确定解决办法，是每一组重新打四个孔调整；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地和之前分包交界处打孔 2. 支架安装 3. 散料 4. 箱变平台倒运 施工人员（16 人）
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

