

# 监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 29 日

天气：晴

星期：五 气温：19℃—30℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

|                |                                                    |                                      |  |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 监理<br>工作<br>情况 | 1、查看施工现场消缺情况，现场只有四人消缺，消缺进度缓慢。                      |                                      |  |
| 施工<br>情况       | 施工<br>单位                                           | 施工内容及进度                              |  |
|                | 中国<br>中铁<br>电气<br>化局<br>集团<br>第一<br>工程<br>有限<br>公司 | 一、进度：<br>已并网。<br>二、主要施工内容<br>1、消缺整改。 |  |
| 其它<br>事项       | 安全技术交底已落实完成                                        |                                      |  |
| 本日现场监理人员：      |                                                    | 徐文平                                  |  |
| 记录人：徐文平        |                                                    | 总监理工程师：                              |  |