

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 17 日

天气：晴

星期：一

温度：24/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#和 B2#楼强电间桥架穿墙孔洞封堵情况。 3、查看其他零星多余材料收集整理等情况。 4、整理日志资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 佳 洲 节 能 环 保 技 术 有 限 公 司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B1#和 B2#楼强电间桥架穿墙孔洞进行封堵，完成。 3、对现场多余零星材料进行收集整理，完成收集并集中在项目部。 4、施工人员 5 人，管理人员 2 人。叉车一辆，吊车一辆。液压升降机一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚 平	