

监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 25 日

天气：晴

星期：日

气温：-4℃~3℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，屋面结冰，要求注意屋面打滑。 二、电源插座要专人手拿看护，确保用电安全。 三、现场垃圾要及时处理，特别是原施工单位钢结构施工遗落的螺钉及易损坏屋面造成漏水。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、一号车间桥架安装，支架焊接、防腐，漏点查找、焊接修复，檩条搬运。 二、二号车间现场清理，漏点焊接，下屋桥架洞口制作，檩条搬运。 三、管理人员两人，施工人员二十二人。
主 要 施 工 图 片	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: