

监 理 日 志


日期：2024 年 03 月 20 日

天气：晴

星期：三

气温：1℃~12℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查原接地恢复良好，套管放线到位，泄水块安装良好。 三、检查桥架接地连接线牢固，桥架盖桥固定到位。 四、接地焊接呈鱼鳞状，搭接符合规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、一号车间直流套管、接地连接，原屋面接地网焊接。 二、桥架安装固定、直流套管放线。 三、成品库泄水块安装，桥架盖板。 四、施工人员十二人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	