

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 21 日

天气：晴

星期：四

气温：8℃~20℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查原接地恢复良好，套管放线到位。 三、检查桥架洞盖制作良好，桥架盖板固定到位。 四、接地网焊接呈鱼鳞状，搭接长度符合规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、一号车间接地安装，原屋面接地网焊接。 二、二号屋面桥架盖板固定、直流套管放线、通信放线 线安装。 三、施工人员十二人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 <p>建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：屋面接地焊接 拍摄时间：2024.03.21 09:52</p> <p>建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：桥架盖板 拍摄时间：2024.03.21 10:20</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	