

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 24 日

天气：阴

星期：日

气温：8℃~18℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查原接地恢复良好，直流放线到位。 三、接地网焊接呈鱼鳞状，搭接长度符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、二号车间接地安装，原屋面接地网焊接，直流放线，接地底座搬运，漏点检查。 二、施工人员八人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片		
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总 监 理 工 程 师：	