

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 26 日

天气：晴

星期：二

气温：8℃~15℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查桥架铜辫接地连接良好，直流 mc4 插制作到位。 三、接地网焊接呈鱼鳞状，搭接长度符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、二号车间接地网焊接，直流线插制作，接地连接。 二、施工人员 6 人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP分布式光伏发电项目 施工内容：逆变mc4插安装 拍摄时间：2024.03.26 09:39  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP分布式光伏发电项目 施工内容：屋面接地焊接 拍摄时间：2024.03.26 09:23	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: