

# 监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 30 日

天气：晴

星期：六

气温：12℃~24℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况：</p> <p>一、检查施工人员佩戴安全帽正常。</p> <p>二、检查桥架盖板安装良好，线插绑扎到位。</p> <p>三、接地网焊接呈鱼鳞状，搭接长度符合规范要求，防腐处理到位。</p> <p>四、检查水管保温贴膜良好，热熔到位。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位  上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、二号车间接地网焊接、防腐处理，桥架盖板，水管热熔，接地防腐等。  二、一号屋面接地焊接。  三、施工人员十人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片		
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人: 胡学东	总 监 理 工 程 师:	