

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 31 日

天气：晴

星期：日

气温：12℃~24℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查桥架盖板安装良好，线插绑扎到位。 三、接地网焊接呈鱼鳞状，搭接长度符合规范要求，防腐处理到位。 四、检查水管保温贴膜良好，热熔到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、二号车间接地网焊接、防腐处理，桥架盖板，水管热熔，接地防腐等。 二、一号屋面接地焊接。 三、施工人员十人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 • 7370KWp 分布式光伏发电项目 工 作 内 容：桥架盖板安装 拍 摄 时 间：2024.03.30 09:39 今日水印 水印真实时间  建湖耀宁新能源科技有限公司 • 7370KWp 分布式光伏发电项目 工 作 内 容：清洗水管安装 拍 摄 时 间：2024.03.31 10:45 今日水印 水印真实时间	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: