

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 04 日

天气：晴

星期：四

气温：12℃~25℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查一号屋桥架走道焊接良好（因清明，附近工人未来上班）。	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、一号屋面桥架上部走道焊接。 二、施工人员一人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 <p>建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 工作 内容：过桥走道焊接 拍 摄 时 间：2024.04.04 10:13</p> <p>今日承印 相机 王学东</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	