

监 理 日 志


日期：2024 年 04 月 05 日

天气：晴

星期：五

气温：12℃~22℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查二号接地焊接饱满，防腐到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	一、二号接地网焊接、防腐处理。 二、三号配电房铜牌安装。 三、施工人员八人，管理人员两人。
主 要 施 工 图 片	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: