

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 17 日

天气：晴

星期：三

气温：11℃~21℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查屋脊走道焊接安装牢固，雨蓬安装美观，水管安装符合要求。 三、检查屋面还有些垃圾，要求随做随清。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海晶日太阳能科技有限公司	一、二号屋面走道安装焊接。 二、三号雨蓬安装。各屋面水龙头安装。 三、施工人员五人，管理人员一人。
主要施工图片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 工作内容：雨棚安装 拍摄时间：2024.04.17 08:57 高东时间  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 工作内容：走道板焊接 拍摄时间：2024.04.17 08:10 高东时间	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：