

# 监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 18 日

天气：晴

星期：四

气温：11℃~24℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视工地施工现场情况：</p> <p>一、检查施工人员佩戴安全帽正常。</p> <p>二、检查屋脊走道焊接安装牢固，雨蓬安装美观，水管安装符合要求。</p> <p>三、桥架未与接地网连接，要求尽快完成，水管接口保温也要及时收尾。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位  上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、二号屋面走道安装焊接。 二、成品库雨蓬安装。各屋面水龙头安装。 三、施工人员五人，管理人员一人。
主 要 施 工 图 片		
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人: 胡学东	总 监 理 工 程 师:	