

# 监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 19 日

天气：晴

星期：五

气温：11℃~21℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

|             |                                                                                                                                                                                                |                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视工地施工现场情况：<br><br>一、检查施工人员佩戴安全帽正常。<br><br>二、检查屋脊走道焊牢固，接地焊接整改符合要求。<br><br>三、检查桥架未与接地网连接，要求尽快完成，确保防雷质量。                                                                                         |                                               |
| 施 工 情 况     | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                 |
|             | 上 海 晶 日 太 阳 能 科 技 有 限 公 司                                                                                                                                                                      | 一、二号屋面走道焊接、接地网连接整改补修。<br><br>二、施工人员四人，管理人员一人。 |
| 主 要 施 工 图 片 | <div></div> <div></div> |                                               |
| 本日现场监理人员    |                                                                                                                                                                                                | 胡学东                                           |
| 记录人: 胡学东    |                                                                                                                                                                                                | 总监理工程师:                                       |