

# 监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 06 日

天气：阴

星期：三

气温：0~11°C

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 E2 屋面运维通道安装质量情况，符合设计及规范要求。 2、检查逆变器型号规格，符合设计及规范要求。 3、检查 A1 运维通道散料情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、E2 运维通道安装 2、逆变器进场 15 台。 3、A1 检修通道散料
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 20 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：	